

## Analyserapport nr. 24433/09

## Drikkevand

Holeby Vandværk  
v/Benny Hermann  
Ellemosevej 45  
4960 Holeby

UDTAGN. TIDSPUNKT: 06/10/2009 kl. 9.30  
MODTAGET PÅ LAB.: 06/10/2009 kl. 13.21

UDTAGET AF : Lise Jørgensen

REKVIRENT NR. : 300404  
ANALYSER BEGYNDT: 06/10/2009  
UDSKRIVNINGSDATO: 15/10/2009

REKVIRENT: Holeby Vandværk v/Benny Hermann

PRØVESTED: Holeby Vandværk  
(320004) Holeby Kommune,  
Afgang vandværk

PRØVE NR.:	24433/09	KVALITETSKRAV	ENHED	ANALYSEMETODE
	Udvidet Kontrol			
		Note 1.	Note 2.	

Prøvetagning, vandprøve	+			DS 2250, 1/1983
Temperatur, prøvetagning	9.4		°C	Feltmåling
pH	7.2	7-8.5		Feltmåling, DS 287
Lædningsevne	74.7	>30	mS/m	Feltmåling, DS 288
Ilt, opløst	5.6	>5	mg O2/l	Feltmåling, DS 2206
» Lægt	Ingen lugt			Feltmåling
» Farve	Ingen			Feltmåling
» Udseende	Klar			Feltmåling
» Smag	Normal			Feltmåling
Farvetal	3.8	5	15	mg Pt/l
Turbiditet	0.068	0.3	1	FTU
Inddampningsrest	446	1500	1500	mg/l
Ammonium	0.121	0.05	0.05	mg NH4/l
Nitrit	0.014	0.01	0.1	mg NO2/l
Nitrat	2.93	50	50	mg NO3/l
Phosphor, total	<0.01	0.15	0.15	mg P/l
Chlorid	48.2	250	250	mg Cl/l
Sulfat	20.1	250	250	mg SO4/l
Fluorid	0.56	1.5	1.5	mg F/l
Hydrogencarbonat	392			mg HCO3/l
Aggressiv kuldioxid	<2	2	2	mg CO2/l
Hårdhed, total	18.5			°dH
NVOC	2.21	4	4	mg/l
Calcium	94			mg/l
Jern	<0.005	0.1	0.2	mg/l
Kalium	4.8	10	10	mg/l
Magnesium	23	50	50	mg/l
Mangan	0.005	0.02	0.05	mg/l
Natrium	34	175	175	mg/l
Arsen	4.8		5	µg/l
Sum anioner	8.231			meg/l
				Beregning

PRØVE NR.:

24433/09

KVALITETSKRAV

ENHED

ANALYSEMETODE

Udvidet Kon-  
trol

Note 1.

Note 2.

				meq/l	Beregning
Sum kationer	8.193				
Coliforme bakterier (168)	<1	<1	<1	Antal/100 ml	Colilert Quanty-Tray
E. coli (168)	<1	<1	<1	Antal/100 ml	Colilert Quanty-Tray
Kimtal i GEA, 22°C (168)	5	50	200	Antal/ml	DS/EN ISO 6222
Kimtal i GEA, 37°C (168)	<1	5	20	Antal/ml	DS/EN ISO 6222

TEGNFORKLARING: < Mindre end; > Større end; i.p. Ikke påvist; - Ikke udført; » Analysen er ikke omfattet af en akkreditering. Kvalitetskrav refererer til drikkevandsbekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007.

Note 1: Værdi ved afgang fra vandværk. Note 2: Værdi ved indgang til ejendom.

Et tal i parentes efter analysens navn angiver underleverandørens akkrediteringsnummer. Resultater gælder kun for den analyserede prøve. Oplysning om analysekvalitet, herunder detektionsgrænser og usikkerhed, kan rekvireres ved henvendelse til laboratoriet. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed. Anden gengivelse kræver skriftlig tilladelse.

**BEMÆRKNINGER:**

Resultat for ammonium overskrider de højst tilladelige værdier for afgang vandværk.

Annie Rasmussen

 SENDT TIL: Holeby Vandværk  
 GEUS - Jupiter

Lolland Kommune